Техническое описание

Краска FINCH Sky

ТУ 20.30.11-008-54932740-2023

Производитель: Россия

Матовая супербелая краска на основе акрилового сополимера для внутренних работ. Применяется для окраски потолков и поверхностей, не подверженных физическому износу. Тиксотропные свойства краски обеспечивают удобство и быстроту нанесения, так как краска не стекает, что позволяет захватывать большее количество краски на валик или кисть.

Выпускается в белом цвете, не подлежит колеровке.

Технические характеристики

Назначение: для внутренних работ
Степень блеска: глубокоматовая (flat)
Показатели блеска при 60 °: 3 %
Плотность: 1,4 кг. /л.
Фасовка: 1,4 кг. / 1,0 л., 7,0 кг. / 5 л., 14,0 кг. / 10 л.
Расход: 120 гр. /м² (в один слой)
Расход материала в фасовке: 1л. - 11,6 м², 5л. - 58 м², 10л. - 116 м² (в один слой) / 1л. - 6 м², 5л. - 24 м², 10л. - 58 м² (в два слоя).
Расход изменяется в зависимости от толщины слоя краски, впитываемости основания и способа нанесения.
Слоёв нанесения: 2 (два), краскопультом 1 (один)
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт
Разбавление: водой до 10% по массе
Межслойная сушка: 2 часа при +22 °С и влажности не более 65 %
Время высыхания: 4 часа при +22 °С и влажности не более 65 %
Температура при нанесении: от 5 до 25 °С при влажности не более 65 %
Температура при хранении: от 5 до 35 °С
Срок хранения: 18 месяцев с даты изготовления
Химический состав: водная сополимерная дисперсия, минеральные наполнители, пигменты, технологические добавки и вода.

Подготовка основания

Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклёвочных составов. Недопустимо использование финишных шпаклёвочных материалов на масляно - клеевой основе,

алебастре и др., блокирующих впитывание. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Поверхность не должна иметь дефектов (сколов, царапин и т.д.), т.к. они могут проявиться на финишных слоях отделки.

Инструкция по нанесению

Этап 1

Универсальный грунт глубокого проникновения Фикс Супер

Слоёв нанесения: 1 (один)
Полное высыхание: минимум 2 часа
Инструмент для нанесения: кисть, валик

Перед нанесением, материал разбавляется водой в соотношении 1 литр грунтовки к 1-1,5 литрам воды. Степень разбавления выбирается в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности: 1:1 - для поверхностей со старой краской или плохо впитывающих; 1:3 - для оштукатуренных поверхностей с хорошей впитываемостью; 1:5 - для поверхностей с очень высокой впитывающей способностью. Нанесение выполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков.

Этап 2

Краска Finch Sky

Слоёв нанесения: 2 (два), краскопультом 1 (один)
Межслойная сушка: не менее 2 часов
Полное высыхание: 24-48 часов
Инструмент для нанесения: кисть, валик, краскопульт

Перед нанесением краску тщательно перемешать. Допускается разбавление краски Finch Sky водой до 10% от общей массы. Нанесение можно выполнять кистью, валиком или краскопультом. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Материал наносится так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте материал в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

Очистка инструмента

Не дожидаясь полного высыхания материала, инструмент промыть водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым. В противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и даже царапины.

Сведения о безопасности

Материал представляет собой неопасное нетоксичное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками и штукатурками на водной основе. Для хранения и транспортировки материала не предусмотрено принятие каких-либо особых мер. Тара, остатки и случайный розлив материала могут быть устранены с помощью инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д. Они также должны перерабатываться и утилизироваться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.